

اتصالات (Fittings):

هدف از استفاده از اتصالات:

۱- تغییر مسیر piping

۲- تغییر سایز

Branching ۳- انشعاب گیری یا

۴- ادامه روند piping

انواع Fitting ها یا اتصالات که در piping مورد استفاده قرار می گیرند:

1-Elbow (زانویی) $\begin{cases} 45^\circ \\ 90^\circ \end{cases}$

2-Reducer $\begin{cases} \text{Concentric} \quad \text{هم مرکز} \\ \text{Eccentric} \quad \text{نا هم مرکز} \end{cases}$

3- Return

4- Tee $\begin{cases} \text{Equal (Straight)} \\ \text{Unequal} \end{cases}$

- 5- Cap & Plug
- 6- Nipple
- 7- Swage (Swedge) Nipple
- 8- Cross
- 9- Lateral
- 10- Half & Full Coupling
- 11- Union
- 12- Outlet (olet) Fitting

قبل از هر چیز یک قانون را برای کلیه اتصالات (Fitting) مطرح می کنیم:


- اگر Fitting داشتیم از $\frac{1}{2}'' \sim 1\frac{1}{2}''$ که اتصال آن *s.w/thread* بود ما برای شناسایی آن به علامت # یعنی (Lb) یا همان پوند. مرجع این کلاس ها ASME B16.11 می باشد که نیاز داریم که نمایش آن به صورت #, ۳۰۰#, ۶۰۰#, ۲۰۰۰# باشد.
- اگر Fitting داشتیم که از "2" به بالا سایز داشت و به صورت Butt weld بود به wall نیاز داریم که همانند همان ضخامت pipe خواهد بود و مرجع استاندارد مانند thickness ASME B16.9 خواهد بود.

: زانویی (Elbow)

زانویی جهت تغییر مسیر piping استفاده می شود و به دو صورت ۹۰ و ۴۵ درجه ساخته می شود.

زانویی ۴۵ درجه همواره به صورت long radius تولید می شود، یعنی اگر نحوه تولید زانویی به گونه ای باشد که شعاعی که تولید کننده کمان زانویی می باشد برابر $1/5$ قطر خارجی

لوله (OD) باشد $R = 1/5 OD$ به آن long radius گوییم. (شکل ۱) که بهترین انتخاب هم این نوع زانویی ها می باشد.



شکل ۱


اما اگر $R = OD$ باشد به آن short radius گوییم.
از زانویی ۹۰ درجه، هم به صورت long radius و هم به صورت short radius تولید می شود.
نکته: اگر در جایی سرویس ما پودر باشد و نگران اقامت پودر در زانویی باشیم می توانیم

$$\begin{cases} R = 1 \cdot OD \\ R = 8 \cdot OD \\ R = 6 \cdot OD \end{cases}$$

در نظر بگیریم، که به این حالت Fitting Bend گوییم و یک حالت خاص است.

نحوه تولید زانویی:


با توجه به شکل ۲، لوله ای را که قرار است زانویی شود در قسمت نازک سنبه قرار می دهد و آن را به سمت ضخیم سنبه فشار می دهد، در سمت ضخیم سنبه کوره قرار دارد که به این صورت قطعه حالت گرفته و به صورت زانویی در می آید.




شکل ۲

توجه: به این روش تولید آهنگری کردن یا **Forge Wrought** گوییم.
 توجه: روش **Casting** یا ریخته گری کردن فقط برای تولید بدنه شیرآلات "۲" به بالا مورد استفاده قرار می گیرد.
 توجه: در روش **Forge Wrought** استحکام قطعه حفظ می شود.

:**Reducer**
 اگر **Reducer** به صورت شکل ۳ باشد به آن **Concentric** و اگر **Reducer** به صورت شکل ۴ باشد به آن **Eccentric** گوییم.




شکل ۴




شکل ۳

توجه: در **Reducer piping** اهمیت ندارد، اما اینکه در کجا کدام نوع استفاده شود مهم است، متظور فاصله و شرایطی است که فضای بهینه را در اختیار ما قرار دهد.


BOP (Bottom of Pipe): بهترین حالت طراحی این است که BOP ثابت باقی بماند. با توجه به شکل های ۵ و ۶ و ۷ در مسیر افقی جهت ثابت ماندن BOP بهتر است که از **Reducer** های **Eccentric** استفاده شود. و همینطور در مسیر های عمودی نیز چنین است زیرا همانطوری که در شکل ۷ ملاحظه می کنید اگر از **Concentric Reducer** استفاده شود آن وقت جایی برای جوش دادن وجود ندارد و عملیات سخت می شود.



شکل ۶



شکل ۵




بهتر است.

شکل ۸




جا برای جوش دادن وجود ندارد


شکل ۷



سه راهی یا Tee :
اگر سه راهی درست کنیم که ورودی و خروجی های آن هم اندازه باشند به آن Tee Equal گوییم
و اگر Header Branch با هم اندازه نباشند به آن Un Equal گوییم. شکل ۹ و ۱۰.



Equal tee



UnEqual tee

شکل ۹

شکل ۱۰

برای اینکه بدانیم در سه راهی نوع Branch ، Un Equal با توجه به اندازه Header چه اندازه ای را می تواند داشته باشد می توان از فرمول زیر استفاده نمود:

$$\frac{H}{2} - 1 = \alpha$$

به عنوان مثال اگر در سه راهی ما اندازه Header، ۲۰" باشد با توجه به رابطه بالا خواهیم

داشت:

$$\frac{20}{2} - 1 = 9 \rightarrow 8"$$

که با توجه به اینکه لوله ای با اندازه ۹ وجود ندارد، اندازه را به ۸ تقلیل می دهیم. پس سه راهی
ما می تواند ۲۰ به ۸ باشد.

سه راهی ها از جمله گران ترین اتصالات هستند، بنابراین طراحی متداول این است که اگر انشعاب
هم سایز بخواهیم از Tee Equal استفاده می نماییم اما اگر انشعابی غیر هم سایز نیاز داشتیم
با توجه به اقتصادی بودن طرح و توجه به نسبت Branch به Header (مثلا ۸ به ۶ یا ۸ به ۴) از
سه راهی نوع Un Equal استفاده می کنیم و در صورتی که این نسبت کمتر شود (مثلا ۸ به ۲)
از روش Pipe to Pipe استفاده می کنیم.


توجه: انواع انشعاب گیری ها در مدرکی به نام PMS (Piping Material Specification) قرار
دارد که در درون یک Branch Table است به صورت زیر خواهد بود:

8"							
6"							
4"							
3"							
2"-----TR							
1 1/2"---TE							
1" - TE							
1" 1 1/2" 2" 3" 4" 6" 8"							

Branch Table

نحوه تولید Tee:


ابتدا قطعه ای را که قرار است Tee بشود، تماماً اطرافش را با قالب می بندند و فقط جایی را که قرار است از آن جا انشعاب یا Branch بگیرند خالی می گذارند، پس از این کار با فشار هیدرولیکی آب و روغن کاری می کنند تا قطعه تغییر حالت داده شود و سپس انتهای انشعاب را که برآمده است می برنند. شکل ۱۱



شکل ۱۱

توجه: در محل اتصال Header و Branch نباید هیچ نوع درز جوشی وجود داشته باشد در غیر این صورت قطعه از نظر استاندارد رد می شود.

توجه: این نوع Fitting مسیر Piping را ۱۸۰ درجه عوض می کند و برای تولید آن کافیست که دو زانویی ۹۰ درجه را به هم جوش دهند. شکل ۱۲





شکل ۱۲

Cap & Plug

به این اتصال در اصطلاح عدسی می گویند و در جایی کاربرد دارد که بخواهیم مسیر piping را مسدود کنیم.

Plug می تواند به صورت اتصال Thread باشد یا Socket Weld و یا Butt Weld. اما Cap فقط می تواند به صورت Thread متصل گردد.

اگر سایز لوله ما زیر "۲" باشد می تواند از Cap یا Plug استفاده کرد (بدون Butt weld). اما تفاوت در این است که male Thread Plug Female Thread Cap است و های ۱۳ و ۱۴ توجه کنید.



اما اگر سایز لوله "۲" به بالا باشد فقط می توانیم از Butt Weld Cap استفاده نماییم.

:Nipple


جهت جلوگیری از برثکاری لوله ها به صورت مرتب از nipple استفاده می شود، اما از قبل باید

آماده باشند، یعنی تعداد آنها مشخص باشد، اندازه آنها مشخص باشند تا در زمان انجام پروژه

صرفه جویی شود، به عنوان مثال ۱۰۰ عدد nipple $\frac{1}{2}$ " با طول ۱۰۰ میلی متر مورد نیاز است.

معمولًا سایز این اتصالات زیر "۲" است، طول بهینه این اتصالات ۱۰۰ میلی متر است، Nipple ها

بر سه نوع هستند: (شکل های ۱۵ و ۱۶ و ۱۷)




استاندارد همه Nipple ها همانند لوله ها است، با این تفاوت که از قبل برش خورده و از انتهای آرایش یافته است

آرایش یافته است

:Swage Nipple

در سایز های زیر "۲" همانطور که می دانیم آرایش انتهای لوله ها یا thread است و یا

Socket، Weld، الشکال ۱۸ و ۱۹.



نکته: جهت جلوگیری از از بین رفتن طول ارزشمند، اشکال ۱۸ و ۱۹ را به صورت های اشکال ۲۰ و

۲۱ طراحی می کنند.




شکل ۲۰



شکل ۲۱

Cross

به صورت شکل ۲۲ ساخته می شوند و در سایت میزان سایز معمول آن ها " ۲ " می باشد.



شکل ۲۲


Lateral

یک نوع Tee زاویه دار است که معمولاً حداقل ۴۵ درجه شبیب انشعابی است که از آن گرفته شده

است. فرآیند تولید lateral به صورت جوش تقاطع یا Intersection weld است ، بنابراین

این نوع اتصال را از استاندارد خارج می‌داند و در چهارچوب این استاندارد نمی

گنج. شکل ۲۳




شکل ۲۳

این نوع اتصال در خطوط Flare زیاد دیده می‌شود.

:Full Coupling

هر گاه بخواهیم مسیر زیر ۲" خود را در piping ادامه دهیم، جهت اتصال دو لوله، یک جزء سومی را به خط لوله اضافه می‌کنیم (شکل ۲۴) که دو لوله را در بر می‌گیرد و می‌تواند دو سر thread یا دو سر Socket یا یک سر Socket و یک سر thread باشد.




شکل ۲۴

مزیتی که این اتصال دارد این است که اصلانشی ندارد و اشکالی که به این نوع اتصال وارد است این است که اگر بخواهیم خط لوله را تفکیک کنیم باید تمامی coupling ها را باز کنیم، چون آچار خور ندارد!

(مهره ماسوره) Union

همانطور که در بالا به اشکال coupling اشاره شد، اگر بخواهیم point Dismantling (تفکیک از یک نقطه) را لسته باشیم از این وسیله استفاده می کنیم(شکل ۲۴-۱)، زیرا در این اتصال می توان از آچار به راحتی استفاده کرد و آچار خور است. اما عیوبی که این وسیله دارد این است که ناشی از دارد، بنابراین برای جلوگیری از خطرات احتمالی از آن بیشتر در واحدهای utility استفاده می شود.



شکل ۲۴-۱

نتجه: معمولاً union های socket weld کمتر استفاده می شوند.


احتمال* عوایق = ریسک پذیری

هر سه سال * ۱۰۰۰ نفر = ↑ ریسک پذیری بسیار بالا

هر ماه * خیس تشن آسفالت = ↓ ریسک پذیری بسیار پایین

: Pipe to pipe

هرگاه tee در اختیار نباشد، جهت انتساب کیری از این وسایل استفاده می شود. شکل ۲۵ روش برش کاری با دستگاه جوش و الکترود اصلًا مجاز نیست و باید از دستگاههای برش مانند هوا برش استفاده شود. زیرا در غیر این صورت ساختار کریستالی قطعه از بین می رود و موجب از بین رفتن استحکام آن می شود.



شکل ۲۵

پس از بریدن و سنباده کاری، لوله branch را به قدری وارد می کنند که از ضخامت لوله بیشتر نشود، سپس آن را جوش نوع Fillet یا گوشه ای می دهند.(گوشه ای به گوشه دیگر جوش می شود).

پس از این کار با توجه به استانداردها pipe to pipe را چک می کنیم.

خط لوله مایع ASME B31.4

خط لوله گاز ASME B31.8

خط لوله process piping ASME B31.3


تا اگر نیاز بود آن را Reinforcing کنیم یعنی تقویت نماییم.

تقویت به این صورت است که از انبار خود قسمتی از هدر را می آوریم و آن را به صورت (شکل ۲۵-۱) برش می دهیم.



شکل ۲۵-۱

سپس آن را روی Branch قرار می دهیم و مانند اینکه شمایی را در غلاف فرو می بریم، قطعه مورد نظر خود را به پایین می کشیم. (شکل ۲۶) سپس آن را جوش می دهیم.



شکل ۲۶

APPENDIX H ASME ۴۱.۳


نته: همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد انشعاب گیری بر روی درز جوش لوله مجاز نمی باشد.

نته: روشنی که در فوق به آن اشاره شد، جهت کاهش هزینه های استفاده از tee می باشد.

:Outlet fitting or Half coupling

یک نوع coupling است که حتماً اندازه آن باید زیر "2" باشد و جهت انتساب

گیری و اتصال یک لوله درست می شود. در اینجا هم جوش از نوع Fillet است. شکل ۱-۲۶



شکل ۱-۲۶

:Outlet fittings

شامل

Weldolet

Sockolet

Threadolet

Nippolet

Latrolet

Elbowlet


Sweepolet

هستند.

نکته: outlet های Sockolet و Threadolet چون زیر خود قوس دارند که روی هدر می نشینند

استحکام و کیفیت آنها از half coupling ها بیشتر است.

نکته: در plant، جوش از نوع Up hill می باشد. یعنی جوشکار از پایین به بالا(شکل ۲۷) حرکت می کند و باید به قدری ماهر باشد که بتواند اشک جوش را به صورت یکنواخت تنظیم نماید تا تمامی نقاط هموار و بدون درز باشند.



شکل ۲۷

Elbowlet: در صورتی که فضای کاری روی لوله جهت انشعاب گیری نباشد از روی زانویی انشعاب می گیریم.

تعیین Rating برای fitting های زیر ۲":

فرض کنیم که جنس لوله را داریم و همینطور T_D , P_D نیز مشخص است. حال جدول مربوطه را

$$\begin{cases} T_D = 150^\circ C \\ P_D = 120 \text{ bar} \end{cases}, \text{اگر اعداد مربوطه به صورت مستقیم در جدول باز می کنیم. فرض کنیم که}$$

بود که هیچ و اگر نه باید درون یابی کنیم. در اینجا ۱۴۹ درجه سانتیگراد را داریم. در این دما لوله می تواند فشار ۱۳۰/۷ را ساپورت می کند که در این وضعیت کلاس #۲۰۰۰ است، طبیعی

است که در این دما، لوله مورد نظر فشار ۱۲۰ بار را نیز می تواند تحمل کند بنابراین کلاس ما #۲۰۰۰ خواهد بود.

نکته: چون #۲۰۰۰ تفاوتی با #۳۰۰۰ ندارد، ما #۳۰۰۰ را به عنوان rating انتخاب می کنیم.

نکته: کلاس #۲۰۰۰ تقریباً دیگر کارایی ندارد و از کلاس #۳۰۰۰ استفاده می شود.

جلسه سوم:

نحوه نوشتاری مینیمم Requirement های fitting ها:


۱- ابتدا type را در مورد اتصال مورد نظر بدست می آوریم

۲- سایز لوله را مشخص می کنیم.

۳- نحوه تولید اتصال را مشخص می کنیم.(بدون درز است (Seam less) یا درز دار (Welded))

۴- جنس اتصال را مشخص می کنیم.

۵- نوع اتصال را مشخص می کنیم به صورت زین:



Bw → **ASME B16.9**

short Raduis ELBOW(S.R elbow) → **ASME B16.28**

* **outlet fittings** → **MSS - SP97**

* **Swage nipple** → **MSS - SP95**

انواع جنس های اتصالات:

C.S $\begin{cases} \frac{1}{2}'' \sim \frac{1}{4}'' \rightarrow ASTM A105 \\ \frac{1}{4}'' \rightarrow ASTM A234 GR.WPB \end{cases}$

LT (low temperature) C.S $\begin{cases} \frac{1}{2}'' \sim \frac{1}{4}'' \rightarrow ASTM A350 GR.LF2 \\ \frac{1}{4}'' \rightarrow ASTM A420 GR.WPL6 \end{cases}$

A.S $\begin{cases} \frac{1}{2}'' \sim \frac{1}{4}'' \rightarrow ASTM A182 GR.F11 CL.1 \\ \frac{1}{4}'' \rightarrow ASTM A234 GR.WP11 CL.1 \end{cases}$

S.S $\begin{cases} \frac{1}{2}'' \sim \frac{1}{4}'' \rightarrow ASTM A182 GR.F304/F316 \\ \frac{1}{4}'' \rightarrow ASTM A304 GR.WP304/316 \end{cases}$

توجه: کربن استیل زیر $29^{\circ}C$ - یا $29^{\circ}F$ را low temperature C.S گوییم.

توجه: نوع اما اگر ۲ واحد مولیبدن به آن اضافه کنیم F316 گوییم.

توجه: منظور از Cl، کلاس است.

به عنوان مثال موارد بالا را برای یک Tee به ترتیب پیش می برمی:

۱- نوع اتصال RED TEE

۲- سایز "8" * 6"

۳- نحوه تولید اتصال SMLS

۴- جنس را با توجه به بالا بدست می آوریم.

۵- نوع اتصال Butt weld است بنابراین با توجه به سایز در جدول خواهیم داشت

$Sch. ۲۰ * Sch ۴۰ \rightarrow / ASME B16.9$


Flanges

فلسفه استفاده از فلنچ ها عمل تفکیک کردن یا Separate piping کردن سیستم است.

Spool: بجای اینکه در ارتفاعات، اتصالات را به هم متصل کنیم، ابتدا در روی زمین آنها را با حال

جوش یا tak pass به صورت موقت به هم متصل می کنند و در اصطلاح آنها را Fit up می کنند


و سپس آنها را در ارتفاع نصب می کنیم که به این عمل Spool می گویند. شکل ۱



شکل ۱

نتجه: شابی Spool سازی اگر در فضای رو باز انجام گیرد و بخصوص در مناطق گرم، موجب ابیساط لوله ها و در نتیجه استرس روی لوله ها خواهد بود.


در شکل های شماره ۱-۱ و ۱-۲ یک Raised forced flange را نشان می دهد، این نوع فلنج در مرکز خود یا در اصلاح در روی Face خود مقداری بر جستگی دارد.



شکل ۱-۲

شکل ۱-۱

بین دو فلنج را جهت آب بندی از Gasket یا نشت گیر استفاده می شود. و سپس دو فلنج را توسط یک میله که Stud bolt نام دارد (شکل شماره ۱-۳) و دو عدد مهره شش وجهی (جهت پیچ کردن یک سوراخ) پیچ می کردند.




شکل ۱-۳


نکته: اگر بخواهیم یک Gasket را مورد آزمایش قرار دهیم و بفهمیم که آیا جنس آن خوب است یا خیر کافیست آن را از ارتفاع دو مترا رها کنیم، در صورتیکه حلقه های آن از هم پاشید و بیرون نزد مشخص خواهد شد که این نوع نشت گیر، نشت گیر خوبی نیست در غیر این صورت نشت گیر ما دارای کیفیت خوبی خواهد بود.

نکته: تعداد سوراخ های یک فلنج همواره مضربی از عدد چهار می باشد و از چهار شروع شده و سپس هشت و بعد از آن ۱۲ و... افزایش می یابد.

توجه: دو نوع نحوه اتصال دیگر هم وجود دارد که در زیر اشکال آنها را ملاحظه می نمایید(شکل های ۱-۴ و ۱-۵). این نوع نحوه اتصال بیشتر در اتصال تجهیزات و ثیرآلات مورد استفاده قرار می گیرند که یکی Stud bolt و دیگری نوعی از machine bolt می باشد که فقط دو سر آن دندانه ای شده است.



شکل ۱-۵



شکل ۱-۴

نکته: در جاهایی که بخواهیم در مقطعی عملیات piping را قطع نماییم و در آینده بخواهیم سیستم piping را ادامه دهیم از فلنج کور یا Blind flange استفاده می کنیم.

برای شناسایی فلنج به موارد زیر نیاز داریم:

۱- فلنج type

فلنج در نوع های زیر تولید می گردد:

weld neck	-
slip-on	-
blind	-
orifice	-
socket	-
thread	-
long weld neck	-
lapped joint (backing ring)	-

rating تعیین

یادآوری: تمام محاسبات piping با فشار گیج انجام می شود.

$$P_{abs} = P_{gauge} + P_{atm}$$

$$P_{gauge} = P_{داختر} - P_{بیرونی}$$

به عنوان مثال دما و فشار طراحی و جنس فلنچ را $T_D = ۱۵۰^{\circ}C$, $P_D = ۱۰, bar g, C.S$ در

نظر می گیریم. سپس با مراجعه به جدول موجود در ASME B16.5 (C.T) میزان rating برابر

۹۰۰ خواهد شد.


بهترین طراحی استفاده از فلنچ های Weld neck می باشد، مگر شاید از فلنچ هایی مانند-

یا Lapped joint on آن هم برای کاهش هزینه و اجرا و وزن (S.S) استفاده کنیم. (تغییرات شدید

دمایی نباشد، حداقل # ۳۰۰ توصیه می شود، نشتی سیستم خطرناک نباشد).


شکل شماره ۲، تصویری از فلنچ نوع weld neck می باشد.

weld neck flang



Slip-on flange

تصویر این نوع فلنچ در شکل شماره ۳ موجود است. اما نحوه اتصال pipe به فلنچ به این صورت است که: «به اندازه ضخامت pipe، از فلنچ عقب نشینی کرده و بعد پشت فلنچ را به لوله و سر لوله را به داخل یا در اصطلاح به Bore فلنچ جوش می دهیم.» شکل ۴




شكل ۴

شكل ۳

Bore: مسیر عبور جریان از داخل فلنچ را bore می نامند.

فلنج نوع thread


تصویری از این نوع فلنچ را در شکل شماره ۵ ملاحظه می کنید، علت تنگ شدن شیار اینست که لوله تا ته وارد فلنچ نشود و پس از طی کردن مسافتی در هنگام پیچیدن لوله قفل گردد.



شکل ۵

فلنج نوع :Blind

همانطور که در شکل شماره ۶ ملاحظه می کنید این نوع فلنج Bore ندارد و توپر است و هنگامی کاربرد دارد که بخواهند مسیری را مسدود کنند اما بعدها بخواهند آن مسیر را ادامه دهند.




شکل ۶


فلنج نوع Dapped joint(backing ring)

در سرویس های پودر، برای اینکه کیفیت پودر پایین نیاید و زنگ حاصل از piping وارد محصول نگردد جنس را S.S در نظر می گیرند، بنابراین فلنجی که استفاده می شود، نیز حتماً از نوع S.S خواهد بود شکل ۷(توجه Stub end خود یک نوع Fitting است.)


Stainless Steel System



شكل ٧



شكل ٨



شكل ٩

حال اگر نشتی نداشته باشیم و محصول خطرناک نباشد، مانند پودرها، در کلاس #۳۰۰ از Stub

استفاده می کنیم. نوعی Fitting Stub End است که استاندارد آن طبق ASME B16.9 می


باشد. پس از استفاده از این نوع اتصال دور آن را با فلنچ Lapped joint پیچ می کنیم.

نکته: جنس فلنچ lapped joint همواره C.S می باشد.

نکته: این نوع فلنچ ها قوس ندارند و raised نیستند.

فلنچ نوع long weld

فقط برای اتصال گرفتن از بدنه نازل ها و Equipment ها مورد استفاده قرار می گیرد. شکل ۱۰




شکل ۱۰

حداکثر از "اینج شروع شده و ماکزیمم سایر آنها" ۲۴" است. استاندارد آنها

طبق ASME B16.36 می باشد و مینیمم Rating آنها #۳۰۰ می باشد. شکل آنها مطابق شکل

Tapping

۱۱ می باشد.



شکل ۱۱


نکته: اگر در جایی orifice flange و فلنج های شیرآلات و control Valve و یا ابزار دقیق Over # ۱۵۰ بود، به جای # ۳۰۰ از # ۱۵۰ استفاده می کنیم.(یک کلاس Design در نظر می گیریم، آن هم فقط برای کلاس # ۱۵۰.)

نکته: اتصال از یک Equipment به یک لوله را نازل گوییم.

نکته: Tapping در این نوع فلنج ها به Bore متصل است.

همانطور که در شکل ۱۱ ملاحظه می شود این نوع فلنج ها یک Connection ابزار دقیق برای سنجش اختلاف فشار می باشد.


شکل شماره ۱۳، نحوه اتصال فلنج نوع orifice را به یکدیگر نشان می دهد. در شکل همانطور که مشخص است بین دو یک orifice plate قرار می گیرد به طوری که Bore این صفحه از خود فلنج کوچکتر است. شکل شماره ۱۲ بیان کننده این مطلب است.



شکل ۱۲

همانطور که در شکل شماره ۱۳ مشخص است Connection های فشار همواره مجهز به یک شیر هستند.


نکته: بهتر اینست که اگر سیستم مایع است Tapping ها رو به پایین باشند و اگر سیستم گاز باشد بهتر است که Tapping ها رو به بالا قرار گیرند.



شکل ۱۳

نکته: در محاسبه اریفیس فلنچ ها ران مستقیم مهم است، یعنی قبل از رسیدن به فلنچ 100 OD و بعد از فلنچ $5/5\text{ OD}$ Straight RUN داشته باشیم و هیچ نوع Fitting و یا Branch نداشته باشیم.


نکته: برای مخلوط های دو فازی از In line Flow meter استفاده می شود. خود اریفیس پلیت یک سوراخ دارد (شکل ۱۴) و اگر سرویس مایع باشد و احتمال وجود بخار در جریان داشته باشیم، جهت این سوراخ رو به سمت بالا می باشد تا بخارات را دفع نماید و از تجمع



شکل ۱۴

آن ها در پشت صفحه اریفیس جلوگیری کند و اگر سرویس گاز باشد و احتمال وجود اندکی مایع را در سیستم بدھیم، باز هم جهت جلوگیری از تجمع در پشت صفحه اریفیس سوراخ را در پایین

در نظر می گیریم. شکل شماره ۱۵



اگر اریفیس پلیت سوراخ نداشته باشد
موجب تجمع مایع و گاز پشت آن خواهد شد.

اریفیس سوراخ دار

۲- سایز فلنچ:

فلنج ها از سایز $\frac{1}{2}$ تا ۱۴۴" وسعت اندازه و سایز دارند.

Class -۳

فلنج ها در هر سایز و هر نوعی که باشند باید آنها را تعیین کرد. که محدوده معمول آنها به صورت زیر خواهد بود:

۱۵۰#, ۳۰۰#, ۴۰۰#, ۶۰۰#, ۹۰۰#, ۱۵۰#, ۲۵۰#

در **Rating** های بالا کلاس # ۴۰۰ زیاد کارایی ندارد و به جای آن از # ۶۰۰ استفاده می کنند.

نحوه بدست آوردن کلاس فلنچ ها مانند **Fitting** های **Socket** و **Thread** می باشد.

توجه: سمبل یا نماینده کلاس **Rating flange** همان **Rating piping** یا **Rating** هر قسمت از **piping** می باشد.

توجه: در plant استانداردها بر طبق ASME / ANSI می باشد اما اگر piping سر چاه (X – mass trees & well head assemblies) باشد، میزان rating ها بسیار بالا خواهد بود، بنابراین فلنج های عادی جوابگو نخواهند بود و استانداردهای ما بر طبق API 6A خواهد بود.

۴- جنس فلنج ها:

فلنج ها همواره به صورت یک پارچه و forge درست می شود.

۵- نوع اتصال:

نوع است:

-socket weld

-thread

-butt weld

-fillet

-بدون جوش-

۶- فلنج face ها:

-نوع raised face

-نوع Flat

-نوع ring type joint(RTJ)


-نوع male & female

-نوع Tongue & Groove (شیار و زبانه)

دو مورد بالا زیاد استفاده نمی شوند.

اگر facing rating فلنج در رنج # ۱۵۰ ~ # ۶۰۰ باشد، بهترین آنها نوع Raised خواهد بود.

برای سیستم های Fire Fighting (آب آتش نشانی)، Instrument Air & water برای Rating های Flat face فلنچ استفاده می کنیم. اما اگر Rating های # ~ ۶۰، # ~ ۱۵۰ از فلنچ استفاده می کنیم. اما اگر Rating های Ring type joint(RTJ) و برای Rating های کمتر، اگر حداقل آب بندی را بخواهیم از فلنچ استفاده می کنیم شکل ۱۵-۱ نمایش یک RTJ می باشد.



شکل ۱۵-۱

توجه: که با Spiral wound Gasket می شود، نوع Match faced flange است که می تواند Flat هم باشد.

توجه: که برای Flat face Gasket استفاده می شود، Flat می باشد.

توجه: که برای RTJ استفاده می شود، ring Gasket می باشد.

نکته: خود Gasket فلت هم بهتر است که به صورت Full Face باشد.

۷- استانداردهای فلنچ ها:

$\frac{1}{2}'' \sim 24''$ Reference $\rightarrow ASME\ B16.5$

$26'' \sim 60''$ Reference $\rightarrow ASME\ B16.47\ Or\ MSS - SP44$

$62'' \sim 144''$ Reference $\rightarrow AWWA\ C - 207\ (American\ Water\ Work\ Association)$

در انتها نکاتی را به صورت متفرقه مطرح می کنیم:


- اگر **level root face** ها یا به عبارتی لبه پخت شده لوله، فلنج و سایر اقلام پایه‌یانک لب

پر شود، پس از بازرسی و اطلاع به کارفرما، با موافقت کارفرما باید آنها را به جوش

build up نمود، یعنی توسط جوش لبه‌های پریده را بازسازی کرد.

- اتصالات **Vent**: برای تخلیه هوای است و اتصالات Drain برای تخلیه مایعات می باشد. با

توجه به شکل ۱۶، Vent در بالاترین نقطه و Drain در پایین ترین سطح قرار می گیرد.




شکل ۱۶


- اگر سیستم دارای جرم و لجن باشد و بخواهیم ضایعات را بگیریم به جای اینکه از شکل

۱۷ استفاده نماییم آن را به صورت شکل ۱۸ طراحی می کنیم که به شکل ۱۸

کویند.



شکل ۱۸




شکل ۱۷

در جریان هایی که نیاز به صاف کردن دارد و یا در سمت Suction پمپ ها از Strainer است.

این نوع اتصالات استفاده می شود که یا به صورت Y و یا به صورت T و یا به صورت

یک Basket در خود خط لوله استفاده می کند. در شکل شماره ۱۹، یک Strainer به

صورت Y را ملاحظه می کنید عیبی که Strainer Basket نوع دارد، خارج کردن صافی



شکل ۱۹

Guide کردن: برای جلوگیری از حرکت لوله به صورت عرضی از بو نیشی که کنار لوله

جوش داره شده استفاده می شود که به این عمل Guide کردن گویند. شکل ۲۰



شکل ۲۰

کردن: اگر بخواهند جلوی حرکت طولی لوله را بگیرند از این روش استفاده می کنند.

Semi Anchor: اگر لوله ای را هم Stop Guide و هم نماییم به این روش Semi Anchor گفته می شود.

Full Anchor: اگر لوله ای را هم guide و هم Stop نماییم و هم جلوی استرس های لوله گرفته شود به این روش full anchor گویند.

جلسه چهارم:

Stud bolt: نوعی میله های توپر هستند که تماماً در طول رزوه شده باشند و با دو مهره شش ضلعی از دو طرف پیچ می خورند که به این نوع مهره ها Hexagonal nut گوییم. به این حالت در اصطلاح گوییم Stud bolt with two hex nut. برای اطلاعات بیشتر راجع به Stud Bolt به شکل های ۱-۳ و ۱-۴ و ۱-۵ از جلسه سوم توجه کنید. شکل شماره ۱ بیانگر یک Hex Nut است.



شکل ۱

برای شناسایی Stud Bolt و همچنین Nut به موارد زیر نیاز داریم:

۱- جنس

۲- طول

۳- قطر

۴- فلنج مربوطه

توجه: ابتدا اندازه (سایز) و Rating را بدست می آوریم و سپس Stud Bolt مربوط به Rating مربوط به را از Handbook می خوانیم.

۱- جنس:

جنس هایی که برای Stud Bolt استفاده می شوند:

<i>Flange</i>	<i>Stud Bolt</i>	<i>Nut</i>
<i>C.S</i>	<i>A193 Gr.B7</i>	<i>A194 Gr.2H</i>
<i>LTC.S</i>	<i>A320 Gr.LV</i>	<i>A194 Gr.4</i>
<i>S.S</i>	<i>A193 Gr.</i> $\begin{cases} B8 \\ B9 \end{cases}$ <i>Cl1/Cl2</i>	<i>A194 Gr.</i> $\begin{cases} 8 \\ 10 \end{cases}$

Table A1 → Flanges

Table A2 → Bolting


AppendX.A ASME B31.3

جهت Accept کردن اینکه نحوه پیچ شدن صحیح است:

اگر دو طرف Stud Bolt و مهره لب به لب بود که Accept است و اما در صورتیکه یک رزوه

مانده تا پخی Stud Bolt که مهره به آن برسد باز هم Accept است، در غیر این صورت Reject

است. شکل شماره ۲.




شکل ۲


معمولًا برای بستن Stud Bolt ها در جاهایی که نازل های حساس وجود دارد، جهت جلوگیری از بریدگی Stud Bolt و یا کش آمدن آن، ابتدا گشتاور لازم را برای بستن Stud Bolt را محاسبه نموده و سپس با دستگاه Torque meter و دادن مقدار گشتاور لازم به آن عملیات بستن را انجام می دهند.

:Spectacle Blind Or Reversible Blind Or Figure "8"


شکل کلی این نوع اقلام به صورت شکل شماره ۳ می باشد. که از یک صفحه توپر که یک رینگ هم اندازه آن، به آن متصل است. تشکیل شده است. اما اگر وزن سیستم (یعنی دو قطعه باهم) از ۵۰ تا ۶ کیلو بیشتر باشد آن ها را به صورت مجرّا طراحی می کنند. که یکی حالت Blind Spade (paddle) به صورت شکل ۴ و حالت دیگر Ring Spade (Space) به صورت شکل ۵ می باشد.



شکل ۳



شکل ۵




شکل ۴

کاربرد این اقلام هنگامی است که بخواهیم سیستم را زیر تست هیدرواستاتیک (اقلام پایپینگ را از آب پر می کنند تا از هر گونه نشتی احتمالی مطلع شوند). ببریم، یا تعمیرات کنیم یا هنگام Hall (تعمیرات دوره ای) کردن سیستم یا اگر بخواهیم هر نوع تست ISO روی اقلام piping انجام دهیم. این اقلام همواره بعد از ثییر نصب می شوند.

اما برای تست کردن می توان، ابتدا ثییر را کاملاً بست و سپس قسمتی را که می خواهیم زیر فشار ببریم یا تست کنیم، اما در این صورت به ثییر آسیب خواهد رسید، بنابراین بین فلنج ثییر و

فلنج Piping و Gasket قرار می دهیم و بین دو Spectacle Blind .Gasket را قرار می نهیم.
ابتدا سمت Blind را و سپس سمت Ring را قرار می دهیم و سیستم را ادامه می دهیم.
همانطور که بیان شد اگر وزن زیاد بود از حالات تکی استفاده می کردیم، برای تشخیص اینکه
حالت تکی Ring است یا Blind کافیست به روی دسته این اقلام نگاه کنیم، روی دسته نوع
یک سوراخ وجود دارد که به آن Identity hole گوییم و اینکونه از Blind مجزا می شود. شکل

شماره ۶



شکل ۶

استانداردی که اینکونه اقلام را تا قطر ۲۴" کاور می کند، *ASME B16.48* می باشد.
توجه: استاندارد *API ۵۹۱* برای اینکونه اقلام منسون (With drawn) شده است.
نتنه: اگر خواستیم شیر را زیر تست هیدرواستاتیک ببریم توصیه می شود که شیر Open باشد، در غیر این صورت به Seat (نشیمن گاه)، (آب بندی)، Trim شیر آسیب وارد می شود.